Stückzählanzeige Typ : KPZ 56-1

Option zur KPZ 1, KPZ 2, KPZ 2-06-1,

Anzeigenteilung : Anzeigenteilung und Mehrbereichsanzeige auf Anfrage. Minimales Stückgewicht für die Stückzählung : 1/5 der Anzeigenteilung.

Kurzbeschreibung

Diese qualitativ hochwertige hochauflösende Stückzähl-Anzeige kann überall im nicht eichpflichtigen Einsatz verwendet werden. Aufgrund der hohen externen Auflösung und der 20-fach höheren internen Auflösung können große Mengen kleinster Teile problemlos gezählt werden. Außerdem ergibt sich hieraus eine hohe Stabilität und Wiederholgenauigkeit. Die Anzeige auf 3 LCD-Displays ermöglicht es dem Bediener alle wichtigen Daten auf einen Blick zu erfassen. Ein Umschalten ist nicht nötig. Die überaus widerstandsfähige Konstruktion, der zusätzliche Feuchteschutz, die eingebaute wiederaufladbare Batterie und die bedienerfreundliche wasserfeste Folientastatur macht diese Stückzählanzeige zum unentbehrlichen täglichen Helfer.

Erklärung der Tastatur

0 bis 9 und **.**	Mit diesen Tasten werden das Stückgewicht, die Stückzahl, Grenzwerte oder das Tara-Gewicht eingegeben.
CE:	Mit dieser Taste werden eingegebene Werte gelöscht.
→0←	1) Mit dieser Taste wird die Waage wieder auf 0,0 gesetzt. 2) Mit dieser Taste wird die Hintergrundbeleuchtungs-Funktion aufgerufen
↔T	Mit dieser Taste kann ein aufliegendes Gewicht tariert werden.
	Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert als Stückzahl bestätigt.
	Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert als Stückgewicht bestätigt.
	Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert als Grenzwert, Stückzahl oder Gewicht bestätigt. Sollte der Wert zu hoch sein, erscheint / ertönt ein Warnsignal.
	Mit dieser Taste werden gespeicherte Stückgewichte aufgerufen.
M+	Mit dieser Taste wird die angezeigte Stückzahl und Gewicht zum Speicher addiert oder abgefragt..
MC	Mit dieser Taste wird der Additionsspeicher gelöscht.

Standardeigenschaften: Anzeigen-Teilung: bis 1/30.000 möglich bei einer internen Teilung von 1/600.000. Eingebaute Kalibrierroutine. Automatische sowie Handnullrückstellung. 100% Tarabereich. Stückzählung. Der Tarawert und das Stückgewicht kann über die Tastatur eingegeben oder eingewogen werden. Die Anzeige verfügt über 10 (frei programierbare) Stückgewichts-Speicher. 3 LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung die das Gewicht, die Stückzahl und das Stückgewicht anzeigen. Das Gewicht und die Stückzahl (Zählergebnisse) können im Speicher addiert werden. Mengenkontrolle und Gewichtskontrolle / Grenzwerte (d.h. Signalton beim Überschreiten einer frei wählbaren Stückzahl oder eines frei wählbaren Gewicht). Netz-und Batteriebetrieb. Ladezustandskontrolle, Symbole für Batterie laden.
Optionen: Frei konfigurierbare serielle Schnittstelle (RS 232). Mit dieser Schnittstelle können Wägedaten sowie Datum, Uhrzeit, und zwei frei wählbare 15-stellige Nummern (z.B. Artikelnummer, Bedienernummer o.ä.) übertragen werden. An diese Schnittstelle kann sowohl ein KPZ - Rollendrucker als auch ein KPZ - Etikettendrucker angeschlossen werden, der die obengenannten Daten als Zahlenwert und/oder als **Barcode** ausdruckt.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KPZ Waagen • tel: 040 74 21 74 0 • fax: 040 74 21 74 99 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de

Besuchen Sie uns im Internet : www.kpzwaagen.de